⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平2-11555

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月24日

G 11 B 21/08 27/10

7541-5D 8726-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

60考案の名称

CDVプレーヤの手動捜索装置

②実 願 昭63-82927

頤 昭63(1988) 6月24日

平 沼 ⑰考 案 者

東京都渋谷区渋谷 2 丁目17番 5 号 株式会社ケンウッド内 聡

勿出 願 人

株式会社ケンウツド 東京都渋谷区渋谷 2丁目17番 5 号

弁理士 砂子 信夫 外1名 _ 四代 理 人

BEST AVAILABLE COP'



明 細 書

1. 考案の名称

CDVプレーヤの手動捜索装置

2. 実用新案登録請求の範囲

CDV デイスクの映像情報記録部分中の CDVデイスクの半径方向において外側へ、および内側へピックアップを移動させて所望の映像に対応する映像情報記録位置の捜索が可能な CDV プレーヤの手動捜索装置において、

前記ピックアップの前記外側への移動の場合における一回のトラック飛び越し量と、前記ピックアップの前記内側への移動の場合における一回のトラック飛び越し量とを相違させてなることを特徴とするCDVディスクプレーヤ手動捜索装置。



3. 考案の詳細な説明

(産桑上の利用分野)

この考案は CDV デイスクによる再生映像中の所望映像を手動にて捜索する CDV プレーヤの手動投索装置に関する。

この明細書においてはデジタルオーデイオデイ

(1)

11²² 実開 2-11555



スクの所定範囲、たとえば外周側の所定範囲にわたつて映像信号に対応する情報を記録したデイスクをCDVディスクと記する。

(従来の技術)

CDV プレーヤの従来の手動捜索装置は、FF方向(デイスクの半径方向において外側)へ、またはFB方向(デイスクの半径方向において内側)へ、ピックアップを所定トラックだけ飛び越し駆動し、所定時間再生することを繰り返して所望の画像に対する映像信号が記録されている位置を捜索していた。この場合に、FF方向へのピックアップの駆動量とFB方向へのピックアップの駆動量とFB方向へのピックアップの駆動量とFB方向へのピックアップの駆動量とは同一量、たとえば64トラック分とし、再生時間についても同一時間、たとえば0.3 secとしていた。

(考案が解決しようとする課題)

従来技術によるときはピックアップを一定トラック数飛び越し、一定時間再生を行なつて、所望位置の捜索を行なうが、CDVデイスクの回転数はオーディオ情報が記録されている部分を再生する

(2)

1123



ときの回転数よりも、映像情報が記録されている 部分を再生するときの回転数が高い。

この結果、FB方向では、0.3 sec再生している間にピックアップは相当に、CDVデイスク半径方向における外周側へと進行してしまう。したがつてFF方向とFB方向とで捜索の速度が変つてしまい、視覚的にも異和感が生ずるという問題点があつた。

この考案は上記の問題点を解消して、FF方向とFB方向とで異和感のない手動捜索装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この考案は、CDVデイスクの映像情報記録部分中のCDVデイスクの半径方向において外側へおよび内側へピックアップを移動させて所望映像に対応する映像情報記録位置の捜索が可能なCDVプレーヤの手動捜索装置において、前記ピックアップの前記外側への移動の場合における一回のトラック飛び越し量と



を相違させた。

(作用)

したがつて、手動捜索のときに、CDV アイスクの 半径方向における外側へピックアップを移動して 捜索する場合と、内側へピックアップを移動して 捜索する場合とでは、一回のピックアップ飛び越 し量が異なるため、飛び越し毎に再生する再生時 間が前記外側への場合と前記内側への場合とが同 一であつても、再生画像を視ている人にとつて異 和感はなくなる。

(実施例)

以下、この考案を実施例により説明する。

第1図はこの考案の一実施例の構成を示すプロック図である。

1はFF捜索キー、FB捜索キーを含むキー入力部、2はキー入力部1からの信号を読み込み、信号処埋回路3、スピンドルサーボ回路5、トランキング・スレンドサーボ回路6等を制御するマイクロコンピュータである。

信号処理回路3はマイクロコンピュータ2から

1125



の信号によりスピンドル制御回路 5 を制御し、音声信号を D/A 変換器へ出力し、光ピックアップ 4 から読み取つた信号を復調する。

光ピックアップ 4 は CDV デイスクから記録信号 を読み取るピックアップである。

スピンドルサーボ回路 5 は CDV デイスクの回転を制御するサーボ回路であり、トラッキング・スレッドサーボ回路 6 は光ピックアップ 4 のトラッキングアクチュエータおよびスレッドモータの制御をするサーボ回路である。

7はCDVプレーヤのオーデイオ部とビデオ部で のサーボの切替えを行なりA/V切替回路である。

上記の如く構成されたこの考案の作用をマイクロコンピュータ 2内の ROMに記憶させたプログラムにともなつて、第 2 図にしたがい説明する。

再生中においてCDVデイスクの映像部分を再生中のとき(ステップ a)、FF捜索キーが押圧されると(ステップ b)、トラッキング・スレッドサーボ回路6により光ビックアップ 4 は 6 4 トラック分、CDVデイスクの半径方向において外側へ



と飛び越し駆動される (ステップ c)。第2図に おいては外間へキックと表示してある。

6 4トラック分飛び越し駆動がされるとステップ c に続いて 0.3 sec 再生される (ステップ d)。 F F 捜索キーが押圧されている間、ステップ c および d が繰返し実行されて、映像が間歇的に表示されて、CDV ディスクの半径方向において外側へと順次捜索されることになる。

ステップトにおいてFF捜索キーが押圧されていない場合は、FB捜索キーが押圧されているか否かがチェックされ(ステップ・)、FB捜索キーが押圧されているときは、トラッキング・スレッドサーボ回路6により光ピックアップ4は96トラック分、CDVデイスクの半径方向において内側へと飛び越し駆動される(ステップ f)。第2図においては内周へキックと表示してある。

96トラック分飛び越し駆動がされるとステップ f に続いて、0.3 sec 再生される (ステップg)。 F B 捜索キーが押圧されている間、ステップ f および g が繰返し実行されて、映像が間歇的に表示



されて、CDVデイスクの半径方向において内側へ と順次捜索されることになる。

(考案の効果)

以上説明した如くこの考案によれば、CDVプレーヤの手動捜索装置において、FF方向に捜索する場合とで、光ピックアップの1回の飛び越しトラック数を異ならせたため、FF方向とFB方向の視覚上の異和感は解消される。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の一実施例の構成を示すプロック図。

第2図はこの考案の一実施例の作用の説明に供 するフローチャート。

1 … キー人力部、2 … マイクロコンピュータ、3 … 信号処理回路、4 … 光ピックアップ、5 … スピンドルサーボ回路、6 … トラツキング・スレッドサーボ回路、7 … A/V切替回路。

信 央 7-1名


ዙ æ

#1

飁

大湖人





-よれ かまむ 2470375,2-9 第四季四分 - FM映像内全条へ - D/A ~ トランキング: スレッド・サーボ: 国 3名 信号规理回路 スペンドラサーボ回路 ませい アップ・

級 第2 |

色

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.